



Fig. 181: Tres instantáneas de la excavación en el sondeo 10. Arriba, a la izquierda, se puede comprobar la recomposición, tras derrumbe, de un lateral de la piscina en una actuación anterior. Se aprecia una línea de rotura vertical y la presencia de dos losas de granito que utilizaran para asentar la parte reconstruida. En esta ocasión (derecha), también se produjo el mismo derrumbe pero la solución aplicada no fue la misma. También se comprueba el aumento del nivel de agua descrito por **Rosa Gimeno** y que lo vinculaba, erróneamente, a la construcción de la cámara bufa de Antonio González Trigo. Por último, a la izquierda, una vista general del sondeo 10 a través de uno de los huecos de ventilación que comunicaban las dos plantas.



Fig. 182: Fotografías también de la Zona I en las que se aprecia la escasa cimentación dispuesta sobre un potente suelo natural de jabre. La de la izquierda se corresponde con la esquina SO del sondeo 11 y la derecha con el sondeo 9. En ésta se aprecia el tipo de suelo sobre el que descansa las losas de granito.